






YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

Birim Adı: Rektörlük Binası

Tutanak No: 2023/01

Gözetim Tarihi: 01.09.2023

No	Tespit Edilen Eksiklik-Aksaklık Ve Uygunsuz Davranışlar	Delil-İspat	Yapılan Öneriler	Termin/Süre (Ay)
1	Rektörlük binası makam aracı garaj girişindeki cam çatlaklarının çalışanların üzerine düşerek zarar verme olasılığı bulunmaktadır.		Çatlaklar bulunan cam değiştirilerek çalışanlara zarar verme riski ortadan kaldırılmalıdır.	
2	Rektörlük binası makam aracı garajında bulunan yangın algılama dedektörünün kapakla kapatılması sensörün devreye girmemesine neden olacaktır.		Dedektör kapağı çıkarılmalıdır.	
3	Çalışanların merdivenden inerken/çıkarken ayağı kayıp düşme ihtimaline karşın merdivenlerde kaydırmaz bantlar bulunmamaktadır.		Merdivenlere kaymayı önleyici kaydırmaz bant uygulaması yapılmalıdır.	



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

4	Elektrik panolarının önlerinde elektrik çarpmalarına karşı yalıtkan paspas bulunmamaktadır.		Elektrik çarpmalarını önlemek için elektrik panolarının önlerinde yalıtkan paspaslar olmalıdır.	
5	Su deposunda yere yakın olan prizlerin su ile temas sonrası elektrik çarpması ihtimali bulunmaktadır.		Prizler kapaklı ve korumalı priz olmalıdır.	
6	Su deposunda yerde bulunan elektrik kablolarının su içinde kalması ile elektrik çarpma riski oluşmaktadır. Aynı zamanda takılıp düşmelere de neden olabilmektedir.		Su deposunda bulunan kabloların yukarıdan götürülmesi hem elektrik çarpma riskini hem de takılıp düşme riskini ortadan kaldıracaktır.	
7	Rektörlük binası arşiv odalarının bulunduğu kattaki Acil çıkış kapısı olmayan kapıların üzerine yapıştırılan "ACİL ÇIKIŞ EXIT" yazısı acil durumlarda yanlış yönlendirilmelere neden olmaktadır.		Acil çıkış kapısı olmayan kapıların üzerine yapıştırılan "ACİL ÇIKIŞ EXIT" yazısı çıkarılmalıdır.(soldaki resim)	



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İSG SAHA GÖZETİM RAPORU

8	Acil çıkış kapısından çıkan personelin acil toplanma bölgesine gidebilmesi için yönlendirmeler bulunmamaktadır.		Resimdeki işaretli alana, acil toplanma alanına yönlendirir levhanın konulması gerekmektedir.	
9	Acil çıkış kapılarının dışarıdan açılmaması gerekmektedir.		Acil çıkış kapıları içerden sürekli açılabilmeli dışarıdan açılmayacak şekilde olmalıdır.	